

Это может произойти, если на материал этикетки нанесен большой слой клея, клей выдавливается из-за низкой вязкости или рулон этикеток намотан слишком туго. В результате на всех роликах тракта подачи этикеток образуются отложения клея, и этикетки не могут правильно выдаваться.

Этот тип этикеточного материала нельзя использовать для автоматизированной печати и нанесения. Перед переходом на другой надежный носитель необходимо убедиться, что все ролики и печатающая головка очищены должным образом.

Ссылка на эту страницу: <https://pprnt.ru/d7aox1bx>

