

Проблема

Необходимо максимально ускорить печать этикеток в программе NiceLabel.

Решение

По возможности используйте следующие рекомендации по оптимизации этикеток:

- Используйте драйверы NiceLabel;
- Используйте внутренние шрифты принтера. Если необходимо использовать шрифты TrueType, загрузите их в память принтера;
- Используйте внутренние счетчики принтера.

В Label Properties | Свойствах этикетки → вкладка Printer | Принтер включите:

1. Optimize printing of identical labels | Оптимизировать печати одинаковых этикеток
2. Combine non-printer elements into one graphic when sent to printer | Объединять элементы, не относящиеся к принтеру, в одно графическое изображение при отправке на печать
 - Используйте «сеансовую печать». В этом режиме вы не печатаете этикетки по отдельности, а отправляете все данные на принтер в едином потоке печати, а затем выполняете печать.
 - Если с помощью шагов 1 и 2 вы не достигли достаточной скорости печати этикеток, загрузите файл этикеток в память принтера (где возможно):
 1. Разработайте дизайн этикетки в программе NiceLabel Designer.
 2. В Label Properties | Свойствах этикетки → вкладка Printer | Принтер включите опцию Use store/recall printing mode | Использовать режим печати с сохранением и восстановлением информации.
 3. Перейдите в меню (если позволяет используемый принтер) File → Store → Store to printer. Вы также можете определить свой вариант Сохранения.